

# 露天スパ利用停止

今般、委託業者による定期水質検査におきまして、露天スパよりレジオネラ属菌が検出されました(基準値10FCU/100ml未満に対して70FCU/100ml)。

ろ過器、循環配管、浴槽内を直ちに換水・洗浄・消毒し、再検査を依頼しております。再検査の結果で不検出の確認が取れ次第、利用を再開する予定です。

尚、露天スパ以外においては、基準値内でありますのでご利用に問題はございません。

会員の皆様には大変ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。