

# マッサージプール利用停止について

今般、自主検査におきまして、マッサージプールより  
レジオネラ属菌が検出されました

(基準値10FCU/100ml未満に対して10FCU/100ml)。

ろ過器、循環配管等を直ちに消毒しております。

再検査の結果で不検出の確認が取れ次第、利用を再開  
する予定です。

尚、マッサージプール以外においては、基準値内であり  
ますのでご利用に問題はございません。会員の皆様には  
大変ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんが、  
何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

※スイミング・ウォーキングプールは利用可能です

※アクアビクスも通常通り実施致します。